

Mindestaustattungsliste: E/FD-Schweißtrupp

Bezeichnung	Stück
Eisenstange / Beißer	1
Gleiswagen	1
Keile groß zum Unterkeilen für Weichenherz	10
Lineale DIN874/II	1
Schlegel	1
Wasserkanister	1
Druckminderer Sauerstoff	2
Druckminderer Propan	2
Griffstück	2
Explosionsschutzsicherung Sauerstoff	1
Explosionsschutzsicherung Propan	1
Schlauchgarnitur Sauerstoff+Propan 15 m	1
Propangasschlauch 15m	1
Doppelabzweigung Propan	1
Schneideinsatz für Propan und Sauerstoff	1
Schneiddüse für Propan und Sauerstoff	1
Schutzbügel für Druckminderer Propan	1
Schutzbügel für Druckminderer Sauerstoff	1
Vorwärm Brenner / Büschelbrenner	1
Propangasbrenner	2
Flexible Welle oder Flex	1
Zündkerzen SEM (Reserve)	1
Brennerständer	2
Schutzbrille Schleifen + Reservegläser	2
Schutzbrille Schweißen + Reservegläser	2
Warnjacke gleistauglich	2
Arbeitshandschuhe	2
Aluminiumkiste	1
Gabelschlüssel (30-32 mm)	1
Gabelschlüssel (36 mm) – MP 12	1
Gabelschlüsselsatz (6-22 mm)	1
Hammer 1250 g	2
Inbusschlüssel Satz (1,5 – 10 mm)	1
Kombizange	1
Messer	1
Schraubenzieher Satz	1

Verstell Schlüssel-groß	1
Zündkerzenschlüssel	1
Gehörschutz	1
Kabelrolle 2polig	1
Schweißschutzschirm mit Schutzgläsern	1
Reserveschutzgläser mit mind. Dunkelstufe DIN 10	1
Stromaggregat mit ausreichender Leistung für Fülldrahtschweißungen	1
Winkelschleifer für 230mm Schleifscheiben	1
Schweißinverter Powcon komplett	1
LN25-Drahtvorschubgerät komplett	1
Weichentaugliche Schleifmaschine	1
Schleifscheiben	10
Schleiftöpfe für Flex 90x65xM14	10
Schruppscheiben für Flex	10
Berührungsloses Temperaturmessgerät	1
Drahtbürste	1
Schlackenhammer	1
Meißel	1
Schweißkabel inkl. Elektrodenhalter	1
Massekabel	1
Verlängerungskabel 3pol	1

Cernic / Dezember 2013