

Mindestaustattungsliste: AT-Schweißtrupp

Bezeichnung	Stück
Drahtbürste	1
Schweißabfallbehälter	1
Eisenstangen	1
Formbearbeitungsfeile	1
Gleiswagen	1
Stützkeile	10
Abdichtsandkübel	1
Lineale DIN 874/II	2
Schlegel	1
Warm - Schrotmeißel	1
Kalt - Schrotmeißel	1
Wasserkanister	1
Schienenhaftthermometer	1
Stoppuhr	1
Druckminderer Sauerstoff	1
Druckminderer Propan	1
Griffstück für Schneid- und Vorwämbrenner	1
Explosionsschutzsicherung Sauerstoff	1
Explosionsschutzsicherung Propan	1
Schlauchgarnitur Sauerstoff+Propan 15 m	1
Schneideinsatz für Propan und Sauerstoff	1
Schneiddüse für Propan und Sauerstoff	1
Schutzbügel f. Druckminderer Propan	1
Schutzbügel f. Druckminderer Sauerstoff	1
Vorwämbrenner (je verfahren)	1
Abschergerät Vignol	1
Schleifmaschine Geismar MP12	1
Schleifwelle MP12	1
Schleifscheiben für Welle	1
Schleifscheiben Wirthl MP12	2
Startvorrichtung MP12 (Reserve)	1
Zündkerzen MP 12 (Reserve)	1
Brennerhalter	1
Formhalteblech Universal (B, C, UIC60)	2
Sandauffangschalen	1
Scherschuhe für 49E1 bis 54E2	1

Scherschuhe für 60E1	1
Schlackenschalen	2
Spannvorrichtung	1
Schutzbrille Schleifen + Reservegläser	1
Schutzbrille Schweißen + Reservegläser	1
Warnjacke gleistauglich	2
Arbeitshandschuhe (Paar)	2
Werkzeugkistekiste	1
Gabelschlüssel (30-32 mm)	1
Gabelschlüssel (36 mm) - MP 12	1
Gabelschlüsselsatz (6-22 mm)	1
Hammer 1250 g	1
Inbusschlüssel Satz (1,5 - 10 mm)	1
Kombizange	1
Messer	1
Schraubenzieher Satz	1
Spezialnuß (30 mm) für Schleifscheibenfixiermutter	1
Verstell Schlüssel groß	1
Zündkerzenschlüssel	1
Gehörschutz	1

Cerncic / Dezember 2013